



MEMORIAL DA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA E VILA NOVA

Memorial Descritivo da Reforma

| |
|---|
| REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VARJÃO ENDEREÇO: RUA NITERÓI, 338 |
| REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SOL NASCENTE ENDEREÇO: RUA MARGARIDA, 777 |
| REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA ENDEREÇO: RUA ODÉRCIO N. DE MATOS, 75 |
| REFORMA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA ENDEREÇO: RUA CANTÍDIO CORREA DA SILVA, S/N |

As execuções dos serviços serão para dar manutenção da cobertura dos postos de saúde, principalmente nas calhas e rufos existentes, que em decorrência à deterioração devido ao tempo, necessitam de substituição ou manutenção.

Para efeito de cálculo, foi considerada a planta de cobertura de cada posto de saúde, onde foi quantificada a metragem linear de calhas e rufos necessários para correção. Como é uma obra de reforma, a quantidade exata a ser executada destes itens será aferida no local pelo fiscal da obra juntamente com o responsável pela execução.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Contempla a instalação da placa da obra e montagem/desmontagem de andaimes para manutenção da fachada.

2. CALHAS, RUFOS E PEQUENOS REPAROS NO TELHADO

O serviço contempla na substituição de calhas e rufos existentes por novos, sendo que a troca será autorizada mediante inspeção prévia do fiscal da obra juntamente com o responsável pela execução. Também foi considerado que a cobertura necessitará de pequenas manutenções/correções sendo previsto para isso a utilização de selante do tipo PU e fita adesiva asfáltica aluminizada.

3. ELÉTRICA

Foi previsto dentro da reforma pequenos ajustes nas instalações elétricas devido o reparo de forro de PVC que precisará ser corrigido.



MEMORIAL DA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE VARJÃO, SOL NASCENTE, BOA VISTA E VILA NOVA

4. PINTURA

A pintura contempla somente as áreas que sofrerão reforma. Nos postos de saúde do Sol Nascente, Boa Vista e Vila Nova, a pintura considera a alvenaria que substituiu os vidros temperados e recepção. No posto de saúde do Varjão, foi considerada a área da recepção e parte da fachada.

HELDER MATSUBARA

ENG.CIVIL 8092/D-MT – VISTO 18472/MS